

# Instrukcja bezpieczeństwa la firm zewnętrznych

## Spis treści

1. Informacje ogólne
2. Ważne numery telefonów
3. Alarmowanie w razie wypadku lub awarii
4. Teren zakładu
5. Ruch drogowy na terenie zakładu i przepisy ruchu drogowego
6. Ochrona środowiska
  - 6.1. Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi
  - 6.2. Gospodarowanie odpadami
7. Wykonywanie czynności
8. Praca z niebezpieczeństwem upadku
9. Korzystanie z urządzeń, narzędzi i maszyn
10. Prace związane z instalacjami elektrycznymi
11. Ochrona przeciwpożarowa
12. Ochrona danych i poufność

## 1. Informacje ogólne

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa jest integralną częścią umowy pomiędzy firmą Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, z siedzibą pod adresem August-Winkhaus-Straße 31, a każdym wykonawcą (zwanego dalej Wykonawcą), jeżeli Wykonawca wkroczył na teren zakładu Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, August-Winkhaus-Straße 31, 48291 Telgte w celu wykonania prac.

**Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania i przestrzegania wszystkich przepisów wykonawczych i prawnych, wytycznych i norm istotnych dla wykonania jego pracy.**

**Akceptując zamówienie, Wykonawca oświadcza, że tylko odpowiednio wykwalifikowany personel zostanie wyznaczony do wykonania prac, zgodnie z przepisami ustawowymi, układami zbiorowymi i innymi przepisami.**

**Instrukcja bezpieczeństwa zasadniczo służy zagwarantowaniu bezpieczeństwa pracowników, zakładu i instalacji oraz ochrony środowiska.** Jest ona wiążąca dla Wykonawcy, jego pracowników oraz wszystkich zaangażowanych przez niego podwykonawców (i ich pracowników) i musi być przestrzegana bez ograniczeń. Naruszenie tych postanowień stanowi naruszenie postanowień umowy i może prowadzić, między innymi, do obniżenia ustalonych opłat za wykonanie, rozwiązania stosunku umownego lub roszczeń odszkodowawczych.

Firma Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, August-Winkhaus-Straße 31, zobowiązała się w ramach swojej polityki bezpieczeństwa i ochrony środowiska do przestrzegania wszystkich obowiązujących rozporządzeń i ustaw. W związku z tym oczekujemy, że zaangażowane przez nas i pracujące na naszym zakładowym terenie firmy spełniają te same normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska, co my.

Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek, znaków nakazu i zakazu znajdujących się na terenie zakładu Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, August-Winkhaus-Straße 31.

**Spożywanie alkoholu i/lub innych substancji odurzających jest surowo zabronione na terenie całego zakładu. Zabronione jest również wejście na teren firmy osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.**

**Palenie jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach dla palaczy.**

**Podczas pobytu w zakładzie Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, August-Winkhaus-Straße 31, należy stosować co najmniej następujące środki ochrony osobistej:**

- Obuwie ochronne co najmniej klasy S1
- Ochrona słuchu
- Okulary ochronne
- Przylegająca do ciała długa odzież robocza

**W zależności od rodzaju wykonywanych czynności mogą być wymagane dodatkowe środki.**

## 2. Ważne numery telefonów

Zakres wsparcia:	Funkcja	Telefon
Zgłaszanie urazów, wypadków, pożarów itp.	Kierownik zmiany / osoba udzielająca pierwszej pomocy	
	Pan Andreas Störkmann Kierownik działu narzędziowego/BHP	921-279 0160/97850062
	Pan Peter Hordt Kierownik techniczny	921-445 0170/4537700
Ogólne kwestie bezpieczeństwa	Pan Dieter Sternberg Administrator ds. BHP	921-313 0170/5624021
Sprawy związane z ochroną środowiska, postępowaniem z odpadami, transportem i postępowaniem z substancjami niebezpiecznymi	Pan Thomas Köster Kierownik ds. technologii powierzchni	921-316 0175/5829322
Utrzymanie	Pan Andreas Störkmann Kierownik działu narzędziowego/BHP	921-279 0160/97850062

## 3. Alarmowanie w razie wypadku lub awarii

**Pracownicy Wykonawcy, którzy odkryją potencjalny incydent lub zagrożenie, są zobowiązani do zgłoszenia go właściwemu działowi.**

W szczególności za zdarzenia podlegające zgłoszeniu uznaje się następujące sytuacje:

- uszkodzenie ciała,
- uszkodzenie mienia,
- szkody środowiskowe (uwalnianie substancji oraz związane z tym zagrożenia i uciążliwości),
- pożary,
- pobliskie zakłócenia wszelkiego rodzaju.

W celu późniejszego zbadania przyczyny wypadku, miejsce wypadku należy pozostawić bez zmian, o ile jest to zgodne z zasadami ratownictwa osób i nie ma potrzeby stosowania zabezpieczeń w celu uniknięcia dalszych szkód.

## 4. Teren zakładu

**Na początku/po zakończeniu prac na terenie zakładu Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, August-Winkhaus-Straße 31, konieczna jest pisemna rejestracja wejścia i wyjścia w recepcji przy wejściu głównym.**

Recepcja informuje koordynatora działań, które mają zostać wykonane, o przybyciu Wykonawcy lub jego pracowników, a koordynator następnie odbiera dane osoby w recepcji i zabiera do miejsca pracy. **Dostęp do innych części zakładu jest dozwolony tylko w porozumieniu lub w towarzystwie koordynatora.**

Koordynator będzie informowany przez Wykonawcę o rozpoczęciu pracy, przerwie w pracy, pracy poza normalnymi godzinami pracy (np. wieczorami, w soboty) oraz o zakończeniu pracy. **Ponadto koordynator musi być informowany o wszelkich zakłóceniach, które mogą wystąpić w procesach zakładu.**

## 5. Ruch drogowy na terenie zakładu i przepisy ruchu drogowego

Jazda po terenie i w budynkach pojazdami osobowymi i ciężarowymi jest dozwolona tylko w porozumieniu z koordynatorem i na własne ryzyko. Pojazdy uczestniczące w ruchu wewnątrzzakładowym mogą być prowadzone lub obsługiwane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolone osoby, które zostały do tego pisemnie wyznaczone przez ich firmę. **W przypadku obsługi dźwigów, wózków widłowych i platform podnośnikowych, kwalifikacje operatora dźwigu, wózka widłowego i platformy podnośnikowej muszą być potwierdzone kopią odpowiedniego świadectwa uprawnień.**

Na całym terenie zakładu obowiązuje **kodeks drogowy** (wyjątek: wózki widłowe zawsze mają pierwszeństwo przejazdu!) oraz ograniczenie prędkości do 6 km/h.

**Przejścia, drogi dojazdowe, podjazdy, a przede wszystkim drogi awaryjne muszą być zawsze przejezdne.**

## 6. Ochrona środowiska

### 6.1. Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi

Na podstawie kart charakterystyki i oceny zagrożeń dla wszystkich substancji niebezpiecznych w firmie opracowano instrukcje zakładowe dla wszystkich rodzajów substancji niebezpiecznych.

**Pracownicy firm zewnętrznych, którzy wykonują prace w strefach z substancjami niebezpiecznymi, muszą być w tym zakresie poinstruowani przez Wykonawcę przed rozpoczęciem pracy.**

Przy obchodzeniu się z substancjami niebezpiecznymi Wykonawca lub jego pracownicy muszą przestrzegać odpowiednich przepisów prawnych, takich jak niemieckie rozporządzenie w sprawie substancji niebezpiecznych (GefStoffV), rozporządzenie REACH i odpowiednie przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych (TRGS).

Substancje niebezpieczne można transportować i przechowywać wyłącznie w odpowiednio oznakowanych oryginalnych pojemnikach. Ponadto do każdej niebezpiecznej substancji musi być dołączona odpowiednia instrukcja zakładowa, którą należy przedstawić w każdej chwili na żądanie.

Obchodzenie się z substancjami zagrażającymi zanieczyszczeniem wody jest dozwolone tylko wtedy, gdy są one absolutnie niezbędne do wykonywania danej czynności. Substancje zagrażające zanieczyszczeniem wody nie mogą być odprowadzane do kanalizacji ani stosowane na niezabezpieczonych obszarach podłogi. W przypadku wycieku cieczy zagrażającej zanieczyszczeniem wody należy ją natychmiast zebrać za pomocą odpowiednich środków wiążących i poinformować o tym koordynatora. Przed rozpoczęciem pracy należy podjąć odpowiednie środki ostrożności lub przygotować środki zaradcze. Procesy pralnicze nie są dozwolone na terenie Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, August-Winkhaus-Straße 31.

Ciśnieniowe butle gazowe muszą być zabezpieczone przed upadkiem za pomocą odpowiednich zawiesi.

### 6.2. Gospodarowanie odpadami

**Zasadniczo należy zawsze unikać generowania odpadów. Jeśli po konsultacji z firmą Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, August-Winkhaus-Straße 31 nie ustalono inaczej, wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za utylizację wytwarzanych przez siebie odpadów.** Odpady, które są usuwane przez Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, August-Winkhaus-Straße 31, muszą być odpowiednio segregowane i usuwane w udostępnionych pojemnikach. Odpady są segregowane w następujący sposób:

- Metale
- Papier i tektura
- Materiały resztkowe i odpady przemysłowe przeznaczone do recyklingu

Ewentualny gruz budowlany i grunt z wykopów będą usuwane przez Wykonawcę w sposób profesjonalny, zgodnie z przepisami prawa z zakresu gospodarki odpadami.

## 7. Wykonywanie czynności

Wraz ze złożeniem oferty, lecz nie później niż przed wykonaniem prac, Wykonawca przygotowuje ocenę ryzyka dla konkretnego zastosowania oraz, na żądanie, przedłoży ją Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, August-Winkhaus-Straße 31.

**Obszary składowania, instalacje doprowadzające i utylizacyjne mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przy-  
porządkowaniem.** Po zakończeniu prac należy przynajmniej zamieść miejsca pracy (do stanu czystego) lub przekazać je w uzgodnionym stanie.

Należy zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych i przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom w odniesieniu do stosowanych urządzeń i systemów.

**Po zakończeniu prac na budynkach, instalacjach lub maszynach należy przeprowadzić kontrolę końcowa i odbiór z koordy-  
natorem.** W szczególności należy zadbać o to, aby określone urządzenia zabezpieczające ponownie funkcjonowały prawidłowo.

## 8. Praca z niebezpieczeństwem upadku

W przypadku prac wiążących się z ryzykiem upadku, Wykonawca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa przed rozpoczęciem prac. Wszystkie środki ochronne muszą być zaprojektowane zgodnie z zasadą T-O-P (tzn. techniczne, organizacyjne i personalne). Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości należy stosować jako pomoc dodatkową. Przed rozpoczęciem pracy wszystkie środki ochronne muszą być ponownie sprawdzone pod kątem widocznych wad; wolno używać wyłącznie skontrolowanego sprzętu roboczego.

Do wszystkich prac na dachach należy stosować środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości jako system zabezpieczający.

W przypadku prac na większą skalę z ryzykiem upadku należy przedłożyć (bez wezwania) firmie Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, August-Winkhaus-Straße 31 przed rozpoczęciem prac plan bezpieczeństwa.

## 9. Korzystanie z urządzeń, narzędzi i maszyn

O ile nie uzgodniono inaczej w umowie, zasadniczo Wykonawca zapewni wszystkie maszyny, środki eksploatacyjne itp. niezbędne do samodzielnego wykonania prac. Narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane przez Wykonawcę w zakładzie Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, August-Winkhaus-Straße 31, musi spełniać wymagania określone przez właściwe, obowiązujące przepisy. Urządzenia/środki pomocowe objęte obowiązkiem kontroli muszą być skontrolowane i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku pracy z maszynami do szlifowania i cięcia w obszarach zagrożonych pożarem lub wybuchem, jak również w przypadku prac spawalniczych, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać od koordynatora odpowiednie świadectwo dopuszczenia do czynności niebezpiecznych pożarowo.

Jeśli stosowane jest wyposażenie (np. drabiny/stopnie, dźwig, urządzenia dźwigowe itp.) firmy Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, August-Winkhaus-Straße 31, może być ono używane tylko po uprzednim poinstruowaniu. Przed rozpoczęciem prac wykonawca przeprowadzi również kontrolę wzrokową i kontrolę działania. Sprzęt roboczy, dla którego upłynął termin kontroli, lub z widocznymi wadami nie może być używany i musi zostać zgłoszony firmie Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, August-Winkhaus-Straße 31.

## 10. Prace związane z instalacjami elektrycznymi

Jeżeli do wykonania czynności niezbędne jest wyłączenie prądu elektrycznego, należy to zgłosić na wczesnym etapie, aby móc w odpowiednim czasie dokonać odpowiednich ustaleń ze stanowiskami produkcyjnymi. Prąd może być wyłączony i ponownie włączony tylko przez dział utrzymania ruchu firmy Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, August-Winkhaus-Straße 31.

## 11. Ochrona przeciwpożarowa

Prace spawalnicze, wykorzystujące palniki, a także cięcie, lutowanie i szlifowanie oraz prace dekarские z otwartym ogniem wykonywane przez Wykonawcę będą dozwolone wyłącznie w przypadku zapewnienia nadzoru przeciwpożarowego i gaśnicy oraz podpisanego dokumentu dopuszczenia do wykonywania czynności niebezpiecznych pożarowo. Przed rozpoczęciem prac z otwartym ogniem należy skontaktować się z koordynatorem firmy Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, August-Winkhaus-Straße 31.

## 12. Ochrona danych i poufność

W kwestii wszystkich procesów firmy Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, August-Winkhaus Straße-31, lub partnerów biznesowych należy zachować poufność wobec osób trzecich również po zakończeniu prac.

Dane osobowe, które w trakcie pracy w zakładzie Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, August-Winkhaus-Straße 31, zostały uzyskane lub są edytowane lub przetwarzane, nie mogą być udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane w żaden inny sposób w celach innych niż zgodne z prawem wykonanie określonego zadania.


Na terenie zakładu Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, August-Winkhaus-Straße 31, fotografowanie, filmowanie i wykonywanie nagrań dźwiękowych oraz inne powielanie materiałów Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, August-Winkhaus-Straße 31, oraz przedsięwzięciom powiązanych jest zabronione bez wyraźnej zgody koordynatora.

## Pozwolenie na prace niebezpieczne pożarowo

na terenie Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG, August Winkhaus Straße 31, 48291 Telgte

dot. spawania, cięcia, lutowania i rozdzielania lub podobnych prac w obszarach zagrożonych pożarem, poza stałymi miejscami pracy przeznaczonymi do tego celu.

Zaświadczenie nr:

1.	Przewidywany <b>czas</b> wykonania prac											
	Data: w dniu/do dnia		do:	Godzina:								
2.	<b>Miejsce pracy</b>	Budynek:	Piętro:	Pomieszczenie:								
3.	Prace do wykonania, rodzaj pracy: <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center;">Spawanie</td> <td style="text-align:center;">Cięcie</td> <td style="text-align:center;">Cięcie szlifierką</td> <td style="text-align:center;">Lutowanie</td> <td style="text-align:center;">Ogrzewanie</td> </tr> </table> Szczegółowy opis:				Spawanie	Cięcie	Cięcie szlifierką	Lutowanie	Ogrzewanie			
Spawanie	Cięcie	Cięcie szlifierką	Lutowanie	Ogrzewanie								
4.	<b>Wykonawca</b>	Firma/jednostka	Nazwisko	Data/podpis								
5.	<b>Zleceniodawca</b>	Winkhaus	Nazwisko	Data/podpis								
6.	<p>Działania, które należy podjąć <b>przed rozpoczęciem</b> prace niebezpiecznych pożarowo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Usunąć wszystkie palne przedmioty i substancje, w szczególności osady pyłu, w promieniu _____ m oraz, w razie potrzeby, również w sąsiednich pomieszczeniach (np. ruszty, systemy przenośników).</li> <li><input type="checkbox"/> Zakrycie zagrożonych palnych przedmiotów, których nie można usunąć, np. drewnianych belek, drewnianych ścian i podłóg lub części z tworzyw sztucznych.</li> <li><input type="checkbox"/> Uszczelnienie otworów, fug, pęknięć itp. materiałami niepalnymi.</li> <li><input type="checkbox"/> Usunięcie zagrożonych osłon i izolacji.</li> <li><input type="checkbox"/> Eliminacja zagrożeń wybuchem w zbiornikach i rurociągach.</li> <li><input type="checkbox"/> Rozmieścić _____ l/kg               <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> <b>Gaśnica</b></td> <td><input type="checkbox"/> Proszkowa</td> <td><input type="checkbox"/> Pianowa</td> <td><input type="checkbox"/> CO<sub>2</sub></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Woda</td> <td><input type="checkbox"/> Wiadro na wodę</td> <td><input type="checkbox"/> Wąż na wodę</td> <td></td> </tr> </table> </li> <li><input type="checkbox"/> Wyłączenie linii alarmowych (autom. czujki pożarowe) systemu sygnalizacji pożaru. Linia nr: _____ Zgłoszenie wyłączenia na nr tel. _____</li> <li><b>Wyłączone linie alarmowe systemu sygnalizacji pożaru muszą być ponownie aktywowane!</b></li> <li><input type="checkbox"/> Organizacja i wdrożenie stanowiska nadzoru przeciwpożarowego. (pozycja 7)</li> <li><input type="checkbox"/> Wykonawca robót zgłasza zakończenie prac niebezpiecznych pożarowo Zleceniodawcy lub ochronie, przedstawiając kopię.</li> </ul>				<input type="checkbox"/> <b>Gaśnica</b>	<input type="checkbox"/> Proszkowa	<input type="checkbox"/> Pianowa	<input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/> Woda	<input type="checkbox"/> Wiadro na wodę	<input type="checkbox"/> Wąż na wodę	
<input type="checkbox"/> <b>Gaśnica</b>	<input type="checkbox"/> Proszkowa	<input type="checkbox"/> Pianowa	<input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub>									
<input type="checkbox"/> Woda	<input type="checkbox"/> Wiadro na wodę	<input type="checkbox"/> Wąż na wodę										
7.	<p>Kontrola, nadzór przeciwpożarowy</p> <p>pomieszczeń, w których wykonywano prace niebezpieczne pożarowo, oraz ew. pomieszczeń przyległych oraz pomieszczeń powyżej i poniżej.</p> <p>Podczas pracy</p> <p>Nazwisko _____ Podpis _____</p> <p>Po zakończeniu pracy</p> <p>Nazwisko _____ Czas trwania _____ godz. Podpis _____</p>											
8.	<p><b>Alarmowanie w razie pożaru</b></p>  <p>wewnętrzne numery alarmowe - patrz instrukcja ochrony przeciwpożarowej!</p> <p>Lokalizacja najbliższego ostrzegacza pożarowego: _____</p> <p>Lokalizacja najbliższego telefonu: <b>#1-112</b> _____</p>											
9.	<p><b>Zezwolenie</b></p> <p>Należy wdrożyć wyszczególnione środki bezpieczeństwa. Należy przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom, wydanych przez zrzeszenia zawodowe (przepisy DGUV 1, a także przepisy DGUV 100-500, rozdział 2.26), instrukcji ochrony przeciwpożarowej Zleceniodawcy oraz przepisów bezpieczeństwa ubezpieczycieli</p>											
	Data	Podpis kierownika zakładu lub jego przedstawiciela	Podpis przedsiębiorcy lub jej przedstawiciela	Podpis Wykonawcy								
10.	Informacje zwrócić do Zleceniodawcy lub ochrony	Godzina	Nazwisko	Data/podpis								